



新聞稿  
香港建造商會  
「建造業勞工短缺調查」結果公布

為了解建造業工人不足的情況，香港建造商會（下稱商會）由2012年起每半年進行一次的「建造業勞工短缺調查」，透過收集商會會員提供工地工人出勤紀錄，推算當天整體勞工短缺狀況。

最新一輪調查已於2017年4月27日進行，商會會員所提供共182個工地顯示，當日有40,635名工人工作，共欠缺2,222人，短缺率為5.47%（詳見附表一）。是次調查出勤的工地工人，佔當日建造業工人註冊管理局提供的工人出勤紀錄人數（77,783人）的52.24%。比對建造業工人註冊管理局的數據後，商會推算當日全港工地欠缺約4,253名工人。

過去同類調查結果顯示，2013、2014、2015、2016及2017年4月份的短缺率分別為15.68%、13.27%、11.37%、9.65%及5.47%。另外，2012、2013、2014、2015及2016年11月份的短缺率分別為15.12%、16.72%、18.6%、12.8%及7.54%。

十個最欠缺工人的工種分別是：泥水工、鋼筋屈紮工、水喉工、木模板工（樓宇工程）、電氣裝配工、索具工（叻嘍）/金屬模、幕牆及玻璃工、空調製冷設備技工、消防機械裝配工及平水工。

當中屬於樓宇工程的泥水工、鋼筋屈紮工、水喉工、木模板工（樓宇工程）及電氣裝配工仍是最欠缺勞工的工種，調查顯示市場對樓宇工程相關工種有殷切需求。與此同時，普通工人/雜工的短缺率跌至1.2%，較2016年4月的2.86%有所改善。技術工人的短缺率仍然較普通工人/雜工嚴重。

不過，建造業勞動力<sup>1</sup>老化問題仍然困擾業界。目前，年齡50歲或以上的建築工人超過43%，約19萬人，當中30歲或以上的註冊建築工人少於16%，約6.7萬人，反映新人入行不足的現象持續。有開始進入斷層階段的隱憂。

未來本地培訓成效，將取決於工程量。

- 完 -

<sup>1</sup> 截至2017年3月底，註冊建造業工人人數約為437,271人，分139項工種。

# 香港建造商會

## Hong Kong Construction Association

傳媒查詢：

謝子華先生

香港建造商會

電話：2572 4414

溫國偉先生

AWTC (Lo & Lam) Consultancies Ltd.

電話：9651 6193

電郵：martin.wan@awtc.com.hk

**附表一：商會於 2013 年至 2017 年建造業 4 月份勞工短缺調查結果比較**

香港建造商會建造業勞動力短缺調查					
調查時期	2013 年 4 月	2014 年 4 月	2015 年 4 月	2016 年 4 月	2017 年 4 月
成功訪問的會員數目	18 個	19 個	14 個	16 個	21 個
點算的工地數目	159 個	163 個	128 個	155 個	182 個
工地上的工人總數	24,428 人	24,466 人	20,726 人	30,353 人	40,635 人
短缺的工人數目	3,831 人	3,247 人	2,356 人	2,930 人	2,222 人
工人需求總數	28,259 人	27,713 人	23,082 人	33,283 人	42,857 人
短缺率	15.68%	13.27%	11.37%	9.65%	5.47%

**附表二：十個最缺乏人手的工種**

2017 年 4 月調查數據		
工種	地盤工人人數	欠缺工人人數 (短缺率)
泥水工 (全科)	746 人	201 人 (26.9%)
鋼筋屈紮工	1,235 人	176 人 (14.3%)
水喉工	855 人	86 人 (10.1%)
木模板工 (樓宇工程)	887 人	85 人 (9.6%)
電氣裝配工	1,424 人	76 人 (5.3%)
索具工 (叻噪) / 金屬模	949 人	73 人 (7.7%)
幕牆及玻璃工 (全科)	612 人	73 人 (11.9%)
空調製冷設備技工 (全科)	516 人	73 人 (14.1%)
消防機械裝配工	99 人	70 人 (70.7%)
平水工	647 人	69 人 (10.7%)